



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۷۰۰	۳	F
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	جنس پوشش داخلی	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۴:۵۲:۰۸	بلوار دانشجو	تهران	CO	CO	Y
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	نوع شبکه	جهت بازرسی	ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۵۷۰۰	۳	A	D	۲۵۰	۲۵۰	C
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۵۸	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها

جدول عيوب استاندارد

اعداد					حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند	کد				
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۱۰			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					فروریزش / فروریزش در لوله			XP		۱۰.۹۳	۰۰:۵۲	۳
					نقطه ی پایان / آدمرو			MHF		۵۵.۲۰	۰۴:۰۰	۴