



# شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

061316020212006516500to061316020212006516600		نام پروژه	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		شماره قرارداد	۱		شماره گزارش
نام ناظر	نام پیمانکار	نام پیمانکار	نام مشاور	نام کارفرما	ویژگی پروژه			
-	جناب آقای ...	شرکت دریا کار یزد	شرکت مهتاب قدس	شرکت آب و فاضلاب تهران				
شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		پیمانکار اجرا		ویژگی بستر پروژه		
۱		۴۷۴۱۱		شرکت پیمانکاری ۱				
آدرس				شهرستان	استان		آدرس پروژه	
بلوار دانشجو خیابان عدالت				تهران	تهران			
شستشو پیش از بازرسی؟	زمان بازرسی	تاریخ بازرسی	شرایط آب و هوایی	وضعیت منطقه	هدف از بازرسی			
بلی	۱۷:۳۹:۰۰	۱۴۰۵/۳/۳	باران و برف نمی بارد	شهر	بررسی و تحقیق در مورد عبوب سازه ای و سرویس دهی			
نوع آدمرو	وضعیت دریچه	نوع دریچه	پله	تعداد مجرا	عمق آدمرو	شماره آدمرو	شماره مرجع آدمرو	آدمرو
بتنی	سالم	چدنی	دارد	۲	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۵۰۰	پایین دست
بتنی	سالم	چدنی	دارد	۲	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۶۰۰	بالادست
جنس	شکل سطح مقطع	کاربری فاضلابرو		سایز لوله		طول فاضلابرو		ویژگی فاضلابرو
بتن	دایروی	فاضلاب مجزا		۲۵۰		۵۱		
نتیجه ویدئومتری	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی)		طول ویدئو متری نشده		طول ویدئو متری شده	
مسیر لوله کامل طی شد	-۰.۷۰				۴۹.۰۰		۲.۰۰	
دلیل توقف ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		مسیر ویدئومتری		نتیجه ویدئومتری		
				در جهت جریان				
پیمایش ناتمام به دلیل رسوبات		۲.۰۰		خلاف جهت جریان				
GainScore:۱ ; Structure Score:۰ ; ۳۴۵ تست				توضیحات				